



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: JWTB76

007659

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 355592
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 28-06-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose
Retiro desde: Av 5 De Abril
5757

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Suzuki Modelo: Swift
Año: 2017 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Tapa Rueda Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒ Optico Der.: ☒ Intermitente Izq.: ☒ Intermitente Der.: ☒ Farol Trasero Izq.: ☒ Farol Trasero Der.: ☒
Neblinero Izq.: ☒ Neblinero Der.: ☒ 3era Luz de Freno: ☒ Espejo Izq.: ☒ Espejo Der.: ☒ Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☒ Puerta Tras. Der.: ☒ Capot: ☒ Tapa Maleta: ☒ Mascara: ☒
Parachoque Del.: ☒ Parachoque Tras.: ☒ Tapabarro Der.: ☒ Tapabarro Izq.: ☒

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒ Bobina: ☒ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☒ Flujometro: ☒
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☒ Turbo: ☐ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☐ Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☐ Homocineticas: ☒ Motor de Part.: ☒ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☒	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☒	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☒	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☒	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☒	Emblemas:	☒	Gata:	☒	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Choque Costado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 76979373-5
Nombre: Luis Roa

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 7515702-9
Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban