



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: RPBC68

007765

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nº de Siniestro: 3159078
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 11-07-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Av Las Industrias 10445
Los Angeles

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: STATION WAGON Marca: Bmw Modelo: X6 Xdrive30d 4x4 5p 3.0 Aut
Año: 2022 Color: Blanco Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input checked="" type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Choque Frontal Lado Derecho, Capó Cerrado, No Se Pudo Abrir Para Ver Mas Detalles Del Motor

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 07234110-4

Nombre: Roger Subiabre

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8

Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda