

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KDYC73

007836

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122145168 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 19-07-2022

TAILODA	A COTÓRT	DE DECIDA	\sim
INFORMA	ACION.	DE RETIRO	.,

Grua: Interna Patente Grua: 00000ROGER Transportes Roger Chofer:

Camino Del Amanecer 937 Lomas San

								Retiro desde:	937 I Seba	Lomas San astian	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2018			Marca: Color:	Т	Coyota		Modelo: Rav Combustible: (no I	nforma	do)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽	PLACA	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	re Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	oto: ☑			Rueda de Repuesto: ✓			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	
Var. de Aceite:	√	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	7	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:											
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	√	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	√	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Choque Trasero, Lleva Acta De Documentos, Revisión Técnica Vencida											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda