

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DWBP29 000788

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 1541680 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 22-11-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Panamericana Sur Km

Retiro desde:

1001

										<u> </u>	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	TRACTOCAMIO 2012	N		Marca: Color:		Volvo			n 11 o Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	444220										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA:	PLACA TRA	SERA: 🔽 T	'AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A A	AIRBAG: No usa	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🗸	Seguro: 🗸	Padron:	7	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto	. _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izo	ı.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:		Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	√	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	7	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	√	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	√	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 07452232-K Nombre: Ronalt Fuentes ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 **Nombre:** Rommel Uban