

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PYHT32 007946

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122145558 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 28-07-2022

INFORMACION DE RETIRO	INFORM	ACIÓN DE	RETIRO
-----------------------	--------	----------	--------

Grua: Interna Patente Grua: AA00011

Chofer: Parraguez Francisco

Puerto Chacabuco
Retiro desde: 1035 Poblacion

										Portal Del Mar	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo:	STATION WAGON			Marca:	Chev	rolet		Modelo: S	pin Acti	v 7 1.8 Aut	
Año:	2021			Color:	Blanc	00		Combustible: C	asolina		
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽 I	PLACA	TRASERA: TA	∆G: □	COMPUTADOR: □		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Ma	andato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as			Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:]		
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Iz	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	√	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta	· 🗸	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:		Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	7	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:		Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19386905-K Nombre: Salome Monsalvez

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 17.298.609-9

Nombre: Parraguez Francisco

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda