



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: LDJT14

008008

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122146232  
Cia. de Seguros: Sura  
Fecha: 04-08-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000ROGER  
Chofer: Transportes Roger  
Retiro desde: Av San Miguel Cruce  
Varoli 2710

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Toyota Modelo: New Corolla 1.8  
Año: 2019 Color: Blanco Perlado Combustible: Gasolina

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

|                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Optico Izq.: <input type="checkbox"/>                 | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>       | Intermitente Izq.: <input type="checkbox"/>            | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>               | Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>                | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>       | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/>             | Tapa Maleta: <input type="checkbox"/>                   | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Tapabarro Der.: <input type="checkbox"/>               | Tapabarro Izq.: <input type="checkbox"/>               |                                                         |                                                         |

MOTOR:

|                                          |                                                    |                                                     |                                                    |                                                     |                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tapa Dep.: <input type="checkbox"/>      | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>        | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>       | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input type="checkbox"/>              |
| Var. de Aceite: <input type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Turbo: <input type="checkbox"/>                     | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>    | Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input type="checkbox"/>       | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input type="checkbox"/>                  |                                                     |                                                   |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input type="checkbox"/>            | Manilla Puer. Del.: | <input type="checkbox"/>            | Manilla Puer. Tra.: | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Del. Der.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input type="checkbox"/>            | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/>            |
| Kit Seguridad:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.:        | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/>            | Emblemas:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata:              | <input type="checkbox"/>            | Herramientas:       | <input type="checkbox"/>            | Catalogos:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Molduras.:         | <input type="checkbox"/>            |
| Antena:            | <input type="checkbox"/>            | Tapa Bencina       | <input type="checkbox"/>            | Bocina:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma:             | <input type="checkbox"/>            | Huinche:            | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Choque Lateral

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: 21286270-6  
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 10.701.538-8  
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda