



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: KLRW53

008106

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122161527  
Cia. de Seguros: Sura  
Fecha: 13-08-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: El Retiro 209

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA      Marca: Chevrolet      Modelo: Silverado  
Año: 2018      Color:      Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES:       PLACA DELANTERA:       PLACA TRASERA:       TAG:       COMPUTADOR:       MOTOR ARRANCA:       AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:       Seguro:       Padron:       Rev. Técnica:       Gases:       Llave Repuesto:       Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas      Rueda Del. Piloto:       Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:       Rueda Tras. Copiloto:       Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:       Optico Der.:       Intermiteinte Izq.:       Intermiteinte Der.:       Farol Trasero Izq.:       Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:       Neblinero Der.:       3era Luz de Freno:       Espejo Izq.:       Espejo Der.:       Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:       Puerta Tras. Izq.:       Puerta Tras. Der.:       Capot:       Tapa Maleta:       Mascara:   
Parachoque Del.:       Parachoque Tras.:       Tapabarro Der.:       Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:       Bobina:       Radiador:       Caja Fusibles:       Filtro de Aire:       Flujometro:   
Var. de Aceite:       Aire Acon.:       Turbo:       Alternador:       Bomba Iny.:       Iny. Electr.:   
Cardanes:       Homocineticas:       Motor de Part.:       Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:       Calefaccion:       Reloj Horario:       Manilla Puer. Del.:       Manilla Puer. Tra.:       Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 13635781-6  
**Nombre:** Alonzo Díaz

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0  
**Nombre:** Anibal Seguel

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 000000000  
**Nombre:** Rommel Uban