

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KJDG77 008127

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3168684 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 16-08-2022

**INTERIOR Y ACCESORIOS:** 

INFORMACIÓN	DE RETIRO
Grua:	Externa

Grua: Externa Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2018			Marca: Color:		Volvo Blanco			740 D2 2.0 Diesel	)	
KILOMETRAJE:				Color.		Hielo		Compusitore.	710301		
	PLACA DELANT	ΓERA: □	PLACA TRAS	SERA: 🗸 T	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	□ A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	] ,	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Man	dato:	
<b>RUEDAS:</b>											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto:	]		
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copil	loto: ✓			Rueda de Repuesto:			
<b>EXTERIOR:</b>											
Optico Izq.:		Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:		Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.:	$\checkmark$	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	$\checkmark$	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	$\checkmark$
Cardanes:		Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	$\checkmark$
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	$\checkmark$	Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	<b>√</b>	Tapa Bencina	<b>√</b>	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO R.U.T Taller: 000000000 Nombre Taller: RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 135546895

Nombre: Alex Salazar Sepulveda