



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: JKCV89

008244

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3163424
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 29-08-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Retiro desde: Parcela 10
Esmeralda

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Mercedes Benz Modelo: Axor
Año: 2018 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Panel de Inst.: <input type="checkbox"/> | Calefaccion <input type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/> | Parabrisas: <input type="checkbox"/> | Sunroof: <input type="checkbox"/> | Luneta: <input type="checkbox"/> |
| Radio: <input type="checkbox"/> | Parlantes: <input type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: <input type="checkbox"/> | Pisos de Goma: <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: <input type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input type="checkbox"/> | Sombrilla: <input type="checkbox"/> | Espejo Int.: <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: <input type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/> | Emblemas: <input type="checkbox"/> | Gata: <input type="checkbox"/> | Herramientas: <input type="checkbox"/> | Catalogos: <input type="checkbox"/> | Molduras.: <input type="checkbox"/> |
| Antena: <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina <input type="checkbox"/> | Bocina: <input type="checkbox"/> | Alarma: <input type="checkbox"/> | Huinche: <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES:

Restos De Cabina

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 13427825-0

Nombre: Anibal Seguel

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0

Nombre: Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda