



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: PCFX48

008380

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 355538
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 13-09-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Huamachuco 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA
Año: 2020
Marca: Jac
Color:
Modelo: X200
Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/> | Nebliner Der.: <input type="checkbox"/> | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input type="checkbox"/> | Espejo Der.: <input type="checkbox"/> | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Maleta: <input type="checkbox"/> | Mascara: <input type="checkbox"/> |
| Parachoque Del.: <input type="checkbox"/> | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Der.: <input type="checkbox"/> | Tapabarro Izq.: <input type="checkbox"/> | | |

MOTOR:

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/> | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/> | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input type="checkbox"/> |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo: <input type="checkbox"/> | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/> | Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/> | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/> | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/> | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☒ Calefaccion: ☒ Reloj Horario: ☐ Manilla Puer. Del.: ☒ Manilla Puer. Tra.: ☒ Vidrio Del. Der.: ☐

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Vidrio Del. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input type="checkbox"/> |
| Antena: | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 10.701.538-8
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda