

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

INFORMACIÓN DE RETIRO

Externa

Grua:

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KDSG59

000841

NFORMACION DE ADMINISTRACIO
-----------------------------

N° de Siniestro: 90119100023265

Cia. de Seguros:

Reale

Fecha:	28-11-2019							Retiro desde:	Cañav	eral 200	
INFORMACIÓN (	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Гіро: Año:	CAMIONETA 2018			Marca: Color:		Toyota Blanco		Modelo: Hilu Combustible: Dies	x 4x2 2.4 el		
KILOMETRAJE:	87967										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ERA: 🗸	PLACA TRA	ASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🔽	Seguro: 🗸	Padron:	1	Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🔽	Llave	Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Гіро Llantas: Тара				Rueda Del. Piloto				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<u>√</u>			Rueda Tras. Copil	loto: 🗹			Rueda de Repuesto: ✓			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	<b>7</b>	Intermitente Izq.:	$\checkmark$	Intermitente Der.:	$\checkmark$	Farol Trasero Izq.:	$\checkmark$	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	<b>√</b>	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.:	$\checkmark$	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	<b>√</b>	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	<b>√</b>	Bomba Iny.:	<b>√</b>	Iny. Electr.:	
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	<b>7</b>	Calefaccion	<b>7</b>	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	<b>7</b>	Manilla Puer. Tra.:	<b>√</b>	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	$\checkmark$
Kit Seguridad:	$\checkmark$	Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:	$\checkmark$	Herramientas:	$\checkmark$	Catalogos:	$\checkmark$	Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO

R.U.T Taller: 00000000-0 Nombre Taller: Quilicura Vedisa RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban