

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LJPV42

(U	u	8	5	5	

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122167110 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 06-10-2022

INFORMA	CIÓN DE	RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Ruben Barrales

Retiro desde:

1716

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo:	AUTOMOVIL			Marca:	Mer Ben	rcedes		Modelo:	200		
Año:	2019			Color:	Den	L		Combustible: (i	no Informac	lo)	
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES:	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TRA	ASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	✓ AI	RBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Manda	nto:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan	_			Rueda Del. Piloto				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12667454-2 Nombre: Jonatan Días ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban