



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: RXSK72

008613

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122181722
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 13-10-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: 7 Oriente 1377

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL
Año: 2022
Marca: Hyundai
Color:
Modelo: Verna
Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☐	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☐	Farol Trasero Izq.:	☒	Farol Trasero Der.:	☒
Nebliner Izq.:	☐	Nebliner Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☒	Espejo Izq.:	☐	Espejo Der.:	☐	Puerta Del. Izq.:	☒
Puerta Del. Der.:	☒	Puerta Tras. Izq.:	☒	Puerta Tras. Der.:	☒	Capot:	☒	Tapa Maleta:	☒	Mascara:	☐
Parachoque Del.:	☐	Parachoque Tras.:	☒	Tapabarro Der.:	☐	Tapabarro Izq.:	☐				

MOTOR:

Tapa Dep.:	☒	Bobina	☒	Radiador:	☒	Caja Fusibles:	☒	Filtro de Aire:	☒	Flujometro:	☐
Var. de Aceite:	☒	Aire Acon.:	☒	Turbo:	☐	Alternador:	☒	Bomba Iny.:	☒	Iny. Electr.:	☒
Cardanes:	☒	Homocineticas:	☒	Motor de Part.:	☒	Bateria:	☒				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☒ Calefaccion ☒ Reloj Horario: ☐ Manilla Puer. Del.: ☒ Manilla Puer. Tra.: ☒ Vidrio Del. Der.: ☒

Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☒	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☒	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☒	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☒	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Impacto Frontal

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 10.701.538-8
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda