

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: RHKT53

414	10072
w	10040

INFORI	MACION	DE A	DMINIS	TRACION

N° de Siniestro: 122187305 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 08-11-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000R

Chofer:

00000ROGER Transportes Roger

Retiro desde:

Hijuela Nr 2 Sector Carreras Cortas

INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2022			Marca: Color:	F A B			Modelo: Combustible:		New Ranger Xlt 4x4 3.2 Aut Diesel	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA TRASE	RA:	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA	. : □	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	Re	ev. Técnica:		Gases:	Llave F	depuesto:	М	andato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as]	Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:	√		
Rueda Tras. Piloto:]	Rueda Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:	7		
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		ntermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero	Izq.:	Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:	<u> </u>	era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo De	r.:	Puerta Del. Izq.:	
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	√ P	uerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Male	eta:	Mascara:	
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:		Tapabarro Der.:		Tapabarro Izq.:					
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	

 \checkmark

Motor de Part.:

 \checkmark

Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Cardanes:

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

Homocineticas:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Choque Ambos Lado											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda