

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PFSX66

008892

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 90122000002362

Cia. de Seguros: Mapfre Fecha: 11-11-2022 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000ROGER Transportes Roger Chofer:

·								Retiro desde:	Col	lin 02	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2020			Marca: Color:	Chev Blan			Modelo: N400 Combustible: Gaso	Max lina	1.5	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rued	la			Rueda Del. Piloto	$ \overline{\checkmark} $			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:	√	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	: 	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	√	Mascara:	√
Parachoque Del.:	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:		Tapabarro Izq.:					
MOTOR:											
Tapa Dep.:	7	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	: 	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	7	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	7	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion		Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	7	Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	√
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	√
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda