

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LWHK88

41	M	9	0	1	14
U	v	"	v	J	

INFORMACIÓN	DE ADMINISTRACIÓN
Nº de Siniestro:	343355

Cia. de Seguros: Renta

Fecha: 30-11-2022

INFORMA		
111111111111111111111111111111111111111	1712 1	

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Calle Rio Portillo 1874

Retiro desde: Villa Doña Antonia

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2020			Marca: Color:		Great Wall			I4 1.5 10 Informad	lo)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES:	PLACA DELANT	ERA: 🔽	PLACA TRAS	ERA: 🗸 1	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: [□ AI	RBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave I	Repuesto:	Manda	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta Rueda Tras. Piloto:				Rueda Del. Piloto Rueda Tras. Copi				Rueda Del. Copiloto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	√	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	√	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	√	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	√	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:		Tapabarro Izq.:					
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

R.U.T: 10.701.538-8 **R.U.T:** 000000020 **Nombre:** Transportes Roger **Nombre:** Jose Ojeda

RECIBE CONFORME BODEGA