

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: HHXZ62**

009058

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 363318
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 05-12-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Av. Gladys Marín #
Retiro desde: 5830 (ex. Av. Los Pajaritos)

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	STATION WAGON	Marca:	Mercedes Benz	Modelo:	E 200
Año:	2015	Color:		Combustible:	(no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES: ☒ **PLACA DELANTERA:** ☒ **PLACA TRASERA:** ☒ **TAG:** ☐ **COMPUTADOR:** ☒ **MOTOR ARRANCA:** ☒ **AIRBAG:** Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ **Seguro:** ☐ **Padron:** ☐ **Rev. Técnica:** ☐ **Gases:** ☐ **Llave Repuesto:** ☐ **Mandato:** ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas	Rueda Del. Piloto: ☒	Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒	Rueda Tras. Copiloto: ☒	Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☒	Intermitente Izq.: ☒	Intermitente Der.: ☒	Farol Trasero Izq.: ☒	Farol Trasero Der.: ☒
Neblinero Izq.: ☒	Neblinero Der.: ☒	3era Luz de Freno: ☒	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☒	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☒	Puerta Tras. Der.: ☒	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☒
Parachoque Del.: ☒	Parachoque Tras.: ☒	Tapabarro Der.: ☒	Tapabarro Izq.: ☒		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☒	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☒	Flujometro: ☒
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☒	Turbo: ☒	Alternador: ☒	Bomba Iny.: ☒	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☐	Homocineticas: ☒	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☒		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☒	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☒	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☒	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☒	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☒
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☒	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☒	Gata:	☒	Herramientas:	☒	Catalogos:	☒	Molduras.:	☒
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☒	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Falta Chapa De Puerta Izquierda

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 10789211-1	R.U.T: 13427825-0	R.U.T: 000000020
Nombre: Marcela Sarria	Nombre: Anibal Seguel	Nombre: Jose Ojeda