

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: PGPS39**

009129

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3181406
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 13-12-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Rosario 1316

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	CAMIONETA	Marca:	Mitsubishi	Modelo:	Fuso
Año:	2020	Color:		Combustible:	(no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☐ **PLACA DELANTERA:** ☒ **PLACA TRASERA:** ☒ **TAG:** ☐ **COMPUTADOR:** ☒ **MOTOR ARRANCA:** ☐ **AIRBAG:** Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ **Seguro:** ☐ **Padron:** ☐ **Rev. Técnica:** ☐ **Gases:** ☐ **Llave Repuesto:** ☐ **Mandato:** ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda	Rueda Del. Piloto: ☒	Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒	Rueda Tras. Copiloto: ☒	Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☐	Intermitente Izq.: ☒	Intermitente Der.: ☐	Farol Trasero Izq.: ☒	Farol Trasero Der.: ☒
Nebliner Izq.: ☐	Nebliner Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☒	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☐	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☐	Puerta Tras. Der.: ☐	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☐
Parachoque Del.: ☒	Parachoque Tras.: ☒	Tapabarro Der.: ☐	Tapabarro Izq.: ☐		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☒	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☐	Flujometro: ☐
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☐	Turbo: ☐	Alternador: ☐	Bomba Iny.: ☒	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☐	Homocineticas: ☒	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☒		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☒	Calefaccion: ☐	Reloj Horario: ☐	Manilla Puer. Del.: ☒	Manilla Puer. Tra.: ☐	Vidrio Del. Der.: ☐
---	---------------------------------------	---	---	--	--

Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☒	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☒	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Choque Frontal

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 10.701.538-8
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda