

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LBBH38

000928

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 90119200019327

Cia. de Seguros: Reale Fecha: 04-12-2019

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

Calefaccion

INFORMACIÓN DE RETIRO

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000000
Chofer: Claudio Garcia
Retiro desde: Las Dalias 2259

								Retiro desde.		Las Dallas 2239	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2019			Marca: Color:		Peugeot		Modelo: 208 Combustible: (no	Informa	do)	
KILOMETRAJE:	39021										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA	TRASERA: 🔽	'AG: □	COMPUTADOR: ✓		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mand	lato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	. 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil]		Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	: 🔽	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.:	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	√	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:		Bateria:	7				

 $\sqrt{}$

Reloj Horario:

Manilla Puer. Del.:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina		Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
mportante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar otografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.											

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 10124917-4 Nombre: ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13483630-k

R.U.T: 13483630-k
Nombre: Claudio Garcia
R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban

RECIBE CONFORME BODEGA