

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: RGRK26 009293

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 59634 Cia. de Seguros: Cardif Fecha: 29-12-2022

INFORMACION DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Obispo Arturo

Retiro desde: Espinoza Campos

										3115	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2022			Marca: Color:	Nis	san			ishqai o Inform	ado)	
KILOMETRAJE:										,	
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLAC	A TRASERA: TA	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	7	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Lla	ve Repuesto:	Mai	ndato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copilo	oto: ✓			Rueda de Repuesto: 🗸			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: ✓	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	√	Radiador:		Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	√	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Choque Trasero Y Delantero											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21066124-7
Nombre: Carlos Miranda

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 **Nombre:** Rommel Uban