

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JXJT21 009513

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3188130 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 30-01-2023 INFORMACIÓN DE RETIRO
Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88

Chofer: Jose Retiro desde: Maipu 9277

								Retiro desde:	Mai	ipu 9277	
INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2018			Marca: Color:		Fiat		Modelo: Uno Combustible: (no In	formado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🗸	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽	PLACA	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRB	BAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Tapa	Rueda			Rueda Del. Piloto	√			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	√	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	7	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	7	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:]	Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	√				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	√	Calefaccion	√	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:		Manilla Puer. Tra.:	7	Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izg.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
viano Ben izq	•	vidilo ilus. Bei	·	vidito itas. izq	<u> </u>	Turuorisus.	·	Sum oor.	ш	Ediletti.	•
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
arachoque Delantero Con Ppu Interior Vehiculo											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 18134313-3 Nombre: Jaime España

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 7515702-9

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda