

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: BLYT65

()	()	y	5	7	6

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3187100 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 07-02-2023

MACION DE RETIRO	

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Bifurcacion Ruta Los

Retiro desde: Conquistadores Hacia

Cauquenes

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2008			Marca: Color:	Hyu	ndai			Coupe no Informado	0)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA:	PLACA TRASER	A: 🔽 TA	AG: □	COMPUTADOR:	1	MOTOR ARRANCA:	□ AIF	RBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	Rev.	Técnica:		Gases:	Llave R	depuesto:	Mandat	to:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	tas		Ru	ueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			ueda Tras. Copilo				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	Inte	ermitente Izq.:	√	Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	хq.: 🗸	Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:	3era	Luz de Freno:		Espejo Izq.:		Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	Pue	erta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.	: 🔲	Parachoque Tras.:	√ Ta	pabarro Der.:		Tapabarro Izq.:					
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite	: √	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	✓ N	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:		Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Emblema Delantero No Se Encuentra En El Vehículo, Volcamiento											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21286270-3
Nombre: Bryan Fuentealba

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda