

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PHZV92 009621

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 123100668 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 09-02-2023

INFO	<b>DRMA</b>	CION	DE	RETIRO
------	-------------	------	----	--------

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Retiro desde: Pasaje Los Angeles
2370 Villa Corbi

гъ		CILORI		DEL	VEHICULO
ШX	NHCIKIVIA		C+H.NH.KAI		. V H.H I ( T II .C )

Tipo: Año:	CAMIONETA 2021			Marca: Color:	N	Iahindra			v 100 Inform	nado)	
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA T	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	] /	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Lla	ve Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant Rueda Tras. Piloto: EXTERIOR:				Rueda Del. Piloto: Rueda Tras. Copilo	oto:			Rueda Del. Copiloto:   Rueda de Repuesto:			
Optico Izq.:	<b></b>	Optico Der.:	<b></b>	Intermitente Izq.:	<b></b>	Intermitente Der.:	<b></b>	Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	<b>7</b>
Neblinero Izq.:	<u> </u>	Neblinero Der.:	<b>√</b>	3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	<b>√</b>	Espejo Der.:	<b>√</b>	Puerta Del. Izq.:	<b>√</b>
Puerta Del. Der.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	<b>√</b>
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	<b>7</b>	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	<b></b>	Filtro de Aire:	<b>√</b>	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	<b>√</b>	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	<b>√</b>
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

## **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	$\checkmark$
Kit Seguridad:	$\checkmark$	Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	$\checkmark$	Emblemas:	$\checkmark$	Gata:	$\checkmark$	Herramientas:	$\checkmark$	Catalogos:		Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
ORSEDVA CIONES (Evalusivo Administración).											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12889212-1 Nombre: Jonatan Ríos ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda