OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS

009679

PATENTE: CJRC24

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 366600
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 15-02-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz Maldonado
Retiro desde: Av Primavera 1885

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	BUS	Marca:	Mercedes Benz	Modelo:	O500u 1726 59 Aut
Año:	2010	Color:	Amarillo Blanco	Combustible:	Diesel

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☐ **PLACA DELANTERA:** ☑ **PLACA TRASERA:** ☐ **TAG:** ☐ **COMPUTADOR:** ☐ **MOTOR ARRANCA:** ☐ **AIRBAG:** Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda
Rueda Del. Piloto: ☑ Rueda Del. Copiloto: ☑
Rueda Tras. Piloto: ☑ Rueda Tras. Copiloto: ☑ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.:	☑	Optico Der.:	☑	Intermitente Izq.:	☑	Intermitente Der.:	☑	Farol Trasero Izq.:	☑	Farol Trasero Der.:	☑
Neblinero Izq.:	☐	Neblinero Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☐	Espejo Izq.:	☐	Espejo Der.:	☐	Puerta Del. Izq.:	☐
Puerta Del. Der.:	☑	Puerta Tras. Izq.:	☐	Puerta Tras. Der.:	☑	Capot:	☐	Tapa Maleta:	☑	Mascara:	☑
Parachoque Del.:	☑	Parachoque Tras.:	☑	Tapabarro Der.:	☑	Tapabarro Izq.:	☑				

MOTOR:

Tapa Dep.:	☑	Bobina	☑	Radiador:	☑	Caja Fusibles:	☑	Filtro de Aire:	☑	Flujometro:	☑
Var. de Aceite:	☑	Aire Acon.:	☑	Turbo:	☑	Alternador:	☑	Bomba Iny.:	☑	Iny. Electr.:	☑
Cardanes:	☑	Homocineticas:	☑	Motor de Part.:	☑	Bateria:	☑				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☐	Calefaccion	☑	Reloj Horario:	☑	Manilla Puer. Del.:	☑	Manilla Puer. Tra.:	☑	Vidrio Del. Der.:	☑
Vidrio Del. Izq.:	☑	Vidrio Tras. Der.:	☑	Vidrio Tras. Izq.:	☑	Parabrisas:	☑	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☑	Cinturon de Seg.:	☑	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☑	Asientos Tras.:	☑	Sombrilla:	☑	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☑
Limpia Par. Tras.:	☑	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☑
Antena:	☐	Tapa Bencina	☐	Bocina:	☐	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Motor Quemado No Identifican Componentes, Intermitente Izq Quebrado, Faroles Traseros Derretidos, Panel Instrumentos Desarmado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 09162414-1
Nombre: Rafael Droguett

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 17.316.486-6
Nombre: Alexander Diaz Maldonado

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda