

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: RDYY88

		7	6	

 \checkmark

Mascara:

INFORMACION DE ADMINISTRACIO

N° de Siniestro: 352863 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 22-02-2023

INFORMACION I	DE	RETIRO
---------------	----	--------

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Cruce E 869 Los

iro desde: Calderones Rinconada

 \checkmark

Tapa Maleta:

				Retiro	desde:
INFORMA	CIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO				
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	Jac	Modelo:	X200

Puerta Tras. Der.:

Tapabarro Der.:

Tipo:	CAMIONETA		Mar	ca:	Jac	Mo	odelo: X2	200	
Año:	2021		Cole	or:		Co	ombustible: (no	o Informado)
KILOMETRAJE:	0								
LLAVES:	PLACA DELANTE	_{RA:} □ P	PLACA TRASERA: 🔽	TAG: 🔽	COMPUTADOR:	MO	TOR ARRANCA:	AIR	RBAG: No usa
DOCUMENTOS:									
Permiso:	Seguro:	Padron:	Rev. Técnica:		Gases:	Llave Repu	esto:	Mandat	о: 🗆
RUEDAS:									
Tipo Llantas: Llant			Rueda Del. l				da Del. Copiloto:		
Rueda Tras. Piloto:	√		Rueda Tras.	Copiloto: 🔽		Rueo	da de Repuesto:		
EXTERIOR:									
Optico Izq.:		Optico Der.:	Intermitente	Izq.: 🔽	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izo	q.: 🗌	Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:	3era Luz de F	reno:	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:

MOTOR:

Puerta Del. Der.:

Parachoque Del.:

Puerta Tras. Izq.:

Parachoque Tras.: 🗸

Tapa Dep.:	√	Bobina	√	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

 \checkmark

 \checkmark

Capot:

Tapabarro Izq.:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	√
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Caja De Cambio Suelta Motor De Partida Suelto											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 19993695-0
Nombre: Sebastian Vega

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda