

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: GGJF39

()	()	ч	y	15	0
v	v	,	,	•	-

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3195378 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 21-03-2023

INFORMA	

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Sector Cosmito Sin

Numero

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2014			Marca: Color:	Hyuno	dai		Modelo: Combustible:	Santa Fe (no Infor		
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES:	PLACA DELANT	ERA: 🗸	PLACA TRA	SERA: 🔽	TAG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA	.: □	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	M	andato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta Rueda Tras. Piloto:				Rueda Del. Piloto Rueda Tras. Copi				Rueda Del. Copiloto: Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero	Izq.: √	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo De	r.: 🗸	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Male	ta: 🗸	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	√	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	7	Homocineticas:		Motor de Part.:	abla	Bateria:	П				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
La Rueda De Repuesto Va Puesta											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 13129654-1
Nombre: Jose Leiva

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda