



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: LZFL61

009993

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 123113559
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 29-03-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: AA00011
Chofer: Parraguez Francisco
Ruta Temuco
Imperial Km 17 Sin
Numero Orilla
Retiro desde: Carretera Frente A
Fundacion Chol
Chol Entrada Fundo
Montaña

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA Marca: Hyundai Modelo: Porter
Año: 2019 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 0

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:

Cardanes:

Homocineticas:

Motor de Part.:

Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:

Calefaccion

Reloj Horario:

Manilla Puer. Del.:

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:

Vidrio Tras. Der.:

Vidrio Tras. Izq.:

Parabrisas:

Sunroof:

Luneta:

Radio:

Parlantes:

Bandeja Tras.:

Cinturon de Seg.:

Pisos de Goma:

Muela de Arrastre:

Kit Seguridad:

Asientos Del.:

Asientos Tras.:

Sombrilla:

Espejo Int.:

Limpia Par. Del.:

Limpia Par. Tras.:

Emblemas:

Gata:

Herramientas:

Catalogos:

Molduras.:

Antena:

Tapa Bencina

Bocina:

Alarma:

Huinche:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 16931892-1

Nombre: Nicole Pinto

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.298.609-9

Nombre: Parraguez Francisco

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda